Styropor Kleber

Für Zierleisten, Dämm- und Dekorplatten sowie Deckenplatten und Untertapeten. Ideal auch für Feuchträume. Für innen. Profi-Qualität.

Anwendungsbereich: Dispersionskleber für die sichere Verklebung von Dekor- und Dämmplatten,

Untertapeten, Zierprofilen und ähnlichen Elementen aus Styropor und Hart-

schaum im Innenbereich.

Technische Daten: Rohstoffbasis: Styrol-Acrylat-Dispersion, Füllstoffe, Verdickungs-

mittel

Dichte: $1,70 \text{ g/cm}^3$ pH-Wert: ca. 8 - 9

Verbrauch: 500 – 900 g/m² (je nach Auftragsstärke und Unter-

grund)

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss tragfähig, trocken, saugfähig, staub- und fettfrei sein.

Lockere Teile, alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe grundieren. Risse, Löcher

und Unebenheiten verspachteln.

Verarbeitung: Den Kleber mit einem Zahnspachtel B2 ganzflächig auf den Untergrund auftra-

gen. Die zu verklebenden Materialien sofort einlegen und gut andrücken. Bei Verklebungen an der Decke kann der Kleber auch auf die Rückseite der Platte

aufgetragen werden.

Bei der Verklebung von Dämmplatten und Untertapeten können die Flächen nach dem Durchtrocknen des Klebers überstrichen oder überklebt werden. Für eine optimale Haftung von Tapeten und Anstrichen ist es zu empfehlen, einen Haftbrückenanstrich aus verdünntem Styroporkleber (20 % Wasserzugabe) mit einer Rolle aufzutragen und vor der weiteren Bearbeitung durchtrocknen zu

lassen.

Hinweise: Nicht unter +5 °C Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten. Rückstände des

Styroporklebers sofort mit Wasser entfernen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch

mit Wasser reinigen.

Lagerung: Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste

können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden.

Gebindegrößen: PE-Eimer à 4 kg

PE-Eimer à 14 kg

Stand vom: 25.03.2014 15:18:00